



Reliable | Trusted | Connected

CURELE DE TRANSMISIE TRAPEZOIDALE

LISTA DE PRET

Profil	Pret Unitar Euro (fara TVA)
SPZ 562 Lw = 575 La	2.27
SPZ 587 Lw = 600 La	2.27
SPZ 612 Lw = 625 La	2.27
SPZ 637 Lw = 650 La	2.31
SPZ 662 Lw = 675 La	2.31
SPZ 687 Lw = 700 La	2.31
SPZ 722 Lw = 735 La	2.31
SPZ 737 Lw = 750 La	2.31
SPZ 760 Lw = 773 La	2.31
SPZ 772 Lw = 785 La	2.31
SPZ 787 Lw = 800 La	2.31
SPZ 812 Lw = 825 La	2.55
SPZ 837 Lw = 850 La	2.55
SPZ 850 Lw = 862 La	2.55
SPZ 862 Lw = 875 La	2.55
SPZ 887 Lw = 900 La	2.55
SPZ 900 Lw = 913 La	2.55
SPZ 937 Lw = 950 La	2.73
SPZ 962 Lw = 975 La	2.73
SPZ 987 Lw = 1000 La	2.73
SPZ 1010 Lw = 1023 La	3.08
SPZ 1037 Lw = 1050 La	3.08
SPZ 1060 Lw = 1073 La	3.08
SPZ 1087 Lw = 1100 La	3.12
SPZ 1112 Lw = 1125 La	3.12
SPZ 1120 Lw = 1133 La	3.12
SPZ 1140 Lw = 1153 La	3.41
SPZ 1162 Lw = 1175 La	3.41
SPZ 1187 Lw = 1200 La	3.41
SPZ 1212 Lw = 1225 La	3.52
SPZ 1237 Lw = 1250 La	3.52
SPZ 1262 Lw = 1275 La	3.78

SPZ 1287 Lw = 1300 La	3.78
SPZ 1340 Lw = 1353 La	3.78
SPZ 1362 Lw = 1375 La	3.78
SPZ 1387 Lw = 1400 La	3.98
SPZ 1412 Lw = 1425 La	4.20
SPZ 1437 Lw = 1450 La	4.20
SPZ 1462 Lw = 1475 La	4.20
SPZ 1487 Lw = 1500 La	4.20
SPZ 1512 Lw = 1525 La	4.60
SPZ 1537 Lw = 1550 La	4.60
SPZ 1587 Lw = 1600 La	4.60
SPZ 1637 Lw = 1650 La	4.86
SPZ 1700 Lw = 1713 La	4.86
SPZ 1737 Lw = 1750 La	5.04
SPZ 1800 Lw = 1813 La	5.04
SPZ 1837 Lw = 1850 La	5.35
SPZ 1887 Lw = 1900 La	5.35
SPZ 1937 Lw = 1950 La	5.35
SPZ 2000 Lw = 2013 La	5.63
	0.00
10x375 Li =Z395 Lw	2.35
10x385 Li =Z410 Lw	2.35
10x425 Li =Z445 Lw	2.35
10x457 Li =Z480 Lw	2.35
10x500 Li =Z520 Lw	2.35
10x525 Li =Z545 Lw	2.35
10x575 Li =Z600 Lw	2.53
10x600 Li =Z630 Lw	2.53
10x630 Li =Z650 Lw	2.53
10x670 Li =Z700 Lw	2.53
10x725 Li =Z750 Lw	2.53
10x775 Li =Z800 Lw	2.53
10x800 Li =Z820 Lw	2.71
10x825 Li =Z850 Lw	2.71
10x865 Li =Z890 Lw	2.71
10x875 Li =Z900 Lw	2.71
10x900 Li =Z930 Lw	2.71
10x915 Li =Z950 Lw	2.71
10x950 Li =Z980 Lw	2.71
10x1000 Li =Z1015 Lw	2.86
10x1016 Li =Z1035 Lw	2.86
10x1050 Li =Z1080 Lw	2.86
10x1080 Li =Z1105 Lw	2.86
10x1100 Li =Z1130 Lw	2.86

10x1180 Li =Z1205 Lw	2.86
10x1250 Li =Z1270 Lw	3.06
10x1295 Li =Z1330 Lw	3.06
10x1346 Li =Z1380 Lw	3.06
13x508 Li = 560 La	2.77
13x535 Li = 590 La	2.77
13x560 Li = 610 La	2.77
13x575 Li = 640 La	2.77
13x610 Li = 660 La	2.77
13x630 Li = 690 La	2.77
13x670 Li = 720 La	2.77
13x686 Li = 740 La	2.77
13x710 Li = 760 La	2.77
13x730 Li = 790 La	2.77
13x750 Li = 800 La	2.77
13x767 Li = 810 La	2.77
13x775 Li = 840 La	2.77
13x780 Li = 840 La	2.77
13x813 Li = 870 La	2.88
13x826 Li = 880 La	2.88
13x830 Li = 885 La	2.88
13x841 Li = 890 La	2.88
13x850 Li = 910 La	2.88
13x870 Li = 920 La	2.88
13x900 Li = 950 La	2.88
13x914 Li = 970 La	3.08
13x925 Li = 990 La	3.08
13x950 Li = 1000 La	3.08
13x965 Li = 1010 La	3.08
13x980 Li = 1030 La	3.08
13x1000 Li = 1040 La	3.08
13x1016 Li = 1070 La	3.08
13x1041 Li = 1090 La	3.08
13x1060 Li = 1120 La	3.08
13x1100 Li = 1150 La	3.50
13x1120 Li = 1170 La	3.50
13x1143 Li = 1200 La	3.50
13x1168 Li = 1220 La	3.50
13x1200 Li = 1250 La	3.74
13x1220 Li = 1270 La	3.74
13x1250 Li = 1300 La	3.74
13x1270 Li = 1320 La	4.11
13x1300 Li = 1350 La	4.11

13x1320 Li = 1380 La	4.11
13x1350 Li = 1400 La	4.11
13x1375 Li = 1430 La	4.11
13x1400 Li = 1450 La	4.11
13x1422 Li = 1480 La	4.51
13x1450 Li = 1500 La	4.51
13x1475 Li = 1530 La	4.51
13x1500 Li = 1550 La	4.51
13x1525 Li = 1570 La	4.51
13x1550 Li = 1600 La	4.51
13x1575 Li = 1630 La	4.51
13x1600 Li = 1660 La	4.51
13x1650 Li = 1710 La	4.91
13x1676 Li = 1730 La	4.91
13x1700 Li = 1760 La	4.91
13x1725 Li = 1780 La	4.95
13x1750 Li = 1810 La	4.95
13x1775 Li = 1830 La	4.95
13x1800 Li = 1860 La	4.95
13x1825 Li = 1880 La	5.35
13x1854 Li = 1910 La	5.35
13x1880 Li = 1940 La	5.35
13x1900 Li = 1960 La	5.35
13x1956 Li = 2010 La	5.35
13x1980 Li = 2040 La	5.35
13x2000 Li = 2070 La	5.35
13x2060 Li = 2110 La	5.72
13x2083 Li = 2140 La	5.72
13x2100 Li = 2160 La	5.72
13x2160 Li = 2220 La	6.07
13x2200 Li = 2240 La	6.07
13x2210 Li = 2260 La	6.07
13x2240 Li = 2290 La	6.07
13x2261 Li = 2320 La	6.07
13x2286 Li = 2340 La	6.38
13x2337 Li = 2390 La	6.38
13x2360 Li = 2420 La	6.38
13x2388 Li = 2440 La	6.38
13x2464 Li = 2520 La	6.60
13x2500 Li = 2540 La	7.50
13x2540 Li = 2590 La	7.50
13x2591 Li = 2650 La	7.50
13x2616 Li = 2670 La	7.50
13x2650 Li = 2700 La	7.50

13x2743 Li = 2800 La	7.50
13x2800 Li = 2850 La	7.50
13x2845 Li = 2900 La	8.40
13x2870 Li = 2930 La	8.40
13x2900 Li = 2950 La	8.40
13x2946 Li = 3000 La	8.40
13x3000 Li = 3050 La	8.40
13x3150 Li = 3210 La	8.40
13x3550 Li = 3610 La	10.12
17x710 Li = 780 La	3.43
17x740 Li = 800 La	3.43
17x750 Li = 830 La	3.43
17x775 Li = 860 La	3.43
17x800 Li = 890 La	3.43
17x836 Li = 910 La	3.85
17x870 Li = 940 La	3.85
17x889 Li = 960 La	3.85
17x900 Li = 970 La	3.85
17x925 Li = 1010 La	4.14
17x965 Li = 1030 La	4.14
17x1000 Li = 1060 La	4.14
17X1016 Li = 1090 La	4.40
17x1040 Li = 1110 La	4.40
17x1060 Li = 1130 La	4.40
17x1090 Li = 1160 La	4.40
17x1120 Li = 1190 La	4.40
17x1150 Li = 1210 La	5.13
17x1175 Li = 1240 La	5.13
17x1200 Li = 1270 La	5.26
17x1250 Li = 1320 La	5.26
17x1275 Li = 1340 La	5.76
17x1300 Li = 1370 La	5.76
17x1320 Li = 1400 La	5.76
17x1350 Li = 1420 La	5.83
17x1372 Li = 1440 La	5.83
17x1400 Li = 1470 La	5.83
17x1422 Li = 1490 La	6.42
17x1450 Li = 1520 La	6.42
17x1473 Li = 1540 La	6.42
17x1500 Li = 1570 La	6.42
17x1525 Li = 1590 La	6.60
17x1550 Li = 1620 La	6.60
17x1575 Li = 1650 La	6.60

17x1600 Li = 1670 La	6.60
17x1625 Li = 1700 La	7.30
17x1650 Li = 1720 La	7.30
17x1676 Li = 1750 La	7.30
17x1700 Li = 1770 La	7.30
17x1725 Li = 1790 La	7.50
17x1750 Li = 1830 La	7.50
17x1775 Li = 1850 La	7.50
17x1800 Li = 1880 La	7.50
17x1850 Li = 1930 La	7.90
17x1880 Li = 1950 La	7.90
17x1900 Li = 1980 La	7.90
17x1950 Li = 2000 Lw X 2 dubla	24.20
17x1950 Li = 2030 La	7.90
17x1981 Li = 2050 La	7.90
17x2000 Li = 2080 La	7.90
17x2032 Li = 2100 La	8.65
17x2060 Li = 2130 La	8.65
17x2083 Li = 2160 La	8.65
17x2100 Li = 2180 La	8.65
17x2140 Li = 2210 La	8.95
17x2200 Li = 2260 La	9.28
17x2240 Li = 2310 La	9.28
17x2286 Li = 2360 La	9.57
17x2300 Li = 2380 La	9.57
17x2337 Li = 2410 La	9.57
17x2360 Li = 2430 La	9.57
17x2388 Li = 2450 La	9.57
17x2413 Li = 2480 La	10.25
17x2465 Li = 2530 La	10.25
17x2500 Li = 2560 La	10.25
17x2540 Li = 2610 La	10.25
17x2600 Li = 2660 La	10.69
17x2650 Li = 2710 La	10.69
17x2700 Li = 2770 La	11.02
17x2750 Li = 2820 La	11.02
17x2800 Li = 2870 La	11.02
17x2820 Li = 2900 La	11.02
17x2845 Li = 2920 La	11.02
17x2900 Li = 2970 La	12.23
17x2920 Li = 2990 La	12.23
17x2950 Li = 3020 La	12.23
17x3000 Li = 3070 La	12.23
17x3048 Li = 3120 La	13.09

17x3099 Li = 3170 La	13.09
17x3150 Li = 3230 La	13.09
17x3200 Li = 3270 La	13.09
17x3505 Li = 3580 La	14.63
17x3550 Li = 3630 La	14.63
17x3600 Li = 3680 La	14.63
17x4000 Li = 4090 La	16.59
17x4250 Li = 4330 La	18.13
17x4394 Li = 4459 La	18.24
17x6045 Li = 6100 La	24.68
17x6300 Li = 6370 La	37.40
22x1118 Li = 1200 La	6.86
22x1200 Li = 1280 La	6.86
22x1250 Li = 1330 La	6.86
22x1320 Li = 1400 La	7.50
22x1400 Li = 1480 La	7.90
22x1425 Li = 1510 La	8.65
22x1475 Li = 1560 La	8.65
22x1500 Li = 1590 La	8.65
22x1524 Li = 1610 La	9.15
22x1550 Li = 1640 La	9.15
22x1600 Li = 1680 La	9.15
22x1630 Li = 1710 La	9.15
22x1650 Li = 1730 La	9.77
22x1700 Li = 1790 La	9.77
22x1727 Li = 1810 La	10.16
22x1750 Li = 1840 La	10.16
22x1800 Li = 1890 La	10.16
22x1829 Li = 1910 La	10.16
22x1879 Li = 1960 La	10.16
22x1890 Li = 1980 La	11.26
22x1930 Li = 2020 La	11.26
22x1956 Li = 2040 La	11.53
22x1981 Li = 2070 La	11.53
22x2000 Li = 2090 La	11.92
22x2060 Li = 2140 La	11.92
22x2134 Li = 2220 La	11.92
22x2160 Li = 2230 La	12.32
22x2180 Li = 2270 La	12.32
22x2230 Li = 2320 La	12.32
22x2235 Li = 2325 La	12.32
22x2260 Li = 2350 La	13.31
22x2310 Li = 2390 La	13.31

22x2340 Li = 2410 La	13.31
22x2360 Li = 2450 La	13.31
22x2438 Li = 2520 La	14.08
22x2500 Li = 2580 La	14.08
22x2620 Li = 2710 La	14.85
22x2667 Li = 2750 La	15.31
22x2750 Li = 2830 La	15.31
22x2800 Li = 2880 La	15.31
22x2819 Li = 2910 La	16.76
22x2845 Li = 2930 La	16.76
22x2896 Li = 2980 La	16.76
22x3020 Li = 3110 La	17.29
22x3048 Li = 3130 La	17.80
22x3100 Li = 3190 La	17.80
22x3350 Li = 3440 La	18.81
22x3550 Li = 3640 La	19.95
22x3760 Li = 3850 La	21.21
22x3810 Li = 3900 La	22.00
22x3860 Li = 3950 La	22.48
22x3890 Li = 3980 La	22.48
22x4000 Li = 4090 La	22.84
22x4064 Li = 4150 La	22.84
22x4166 Li = 4250 La	24.07
22x4241 Li = 4320 La	24.07
22x4250 Li = 4330 La	24.62
22x4500 Li = 4590 La	26.64
22x4750 Li = 4840 La	26.64
22x5000 Li = 5090 La	28.27
22x5334 Li = 5410 La	31.64
22x5600 Li = 5670 La	35.24
22x6000 Li = 6080 La	37.29
22x6300 Li = 6390 La	41.07
22x7160 Li = 7260 La	47.92
32x4005 Li = 4155 La	40.61
32x4250 Li = 4395 La	41.69
32x4500 Li = 4655 La	44.99
32x5600 Li = 5745 La	53.59
32x7100 Li = 7265 La	78.12
32x8000 Li = 8155 La	92.27
SPA 825 Lw = 843 La	3.45
SPA 832 Lw = 850 La	3.45
SPA 857 Lw = 875 La	3.45

SPA 900 Lw = 918 La	3.45
SPA 932 Lw = 950 La	3.81
SPA 982 Lw = 1000 La	3.81
SPA 1000 Lw = 1018 La	3.81
SPA 1030 Lw = 1048 La	4.38
SPA 1120 Lw = 1138 La	4.38
SPA 1132 Lw = 1150 La	4.84
SPA 1157 Lw = 1175 La	4.84
SPA 1232 Lw = 1250 La	4.84
SPA 1257 Lw = 1275 La	4.84
SPA 1280 Lw = 1298 La	5.30
SPA 1307 Lw = 1325 La	5.30
SPA 1320 Lw = 1338 La	5.30
SPA 1332 Lw = 1350 La	5.61
SPA 1382 Lw = 1400 La	5.61
SPA 1400 Lw = 1418 La	5.61
SPA 1407 Lw = 1425 La	5.61
SPA 1432 Lw = 1450 La	5.90
SPA 1457 Lw = 1475 La	5.90
SPA 1500 Lw = 1518 La	5.90
SPA 1532 Lw = 1550 La	6.14
SPA 1582 Lw = 1600 La	6.14
SPA 1632 Lw = 1650 La	6.62
SPA 1650 Lw = 1668 La	6.62
SPA 1700 Lw = 1718 La	6.62
SPA 1732 Lw = 1750 La	6.91
SPA 1832 Lw = 1850 La	7.35
SPA 1932 Lw = 1950 La	7.77
SPA 2032 Lw = 2050 La	8.10
SPA 2082 Lw = 2100 La	8.10
SPA 2332 Lw = 2350 La	8.87
SPA 2382 Lw = 2400 La	8.87
SPA 2832 Lw = 2850 La	11.24
SPA 2882 Lw = 2900 La	11.24
SPA 2932 Lw = 2950 La	11.24
SPA 3032 Lw = 3050 La	11.92
SPA 3150 Lw = 3168 La	11.92
SPA 3182 Lw = 3200 La	12.54
SPA 3450 Lw = 3468 La	13.75
SPB 1400 Lw = 1422 La	7.72
SPB 1450 Lw = 1472 La	8.18
SPB 1500 Lw = 1522 La	8.18
SPB 1600 Lw = 1622 La	8.87

SPB 1650 Lw = 1692 La	8.87
SPB 1700 Lw = 1722 La	9.42
SPB 1750 Lw = 1772 La	9.61
SPB 1800 Lw = 1822 La	10.01
SPB 1850 Lw = 1872 La	10.41
SPB 2280 Lw = 2302 La	12.89
SPB 2500 Lw = 2522 La	14.01
SPB 2530 Lw = 2552 La	14.56
SPB 2650 Lw = 2672 La	14.85
SPB 3150 Lw = 3172 La	16.96
SPB 3550 Lw = 3572 La	19.65
SPB 6000 Lw = 6022 La	33.00
SPC 2000 Lw = 2030 La	17.80
SPC 2120 Lw = 2150 La	18.66
SPC 3150 Lw = 3180 La	26.73
SPC 3550 Lw = 3580 La	29.57
SPC 4750 Lw = 4780 La	40.28
SPC 5600 Lw = 5630 La	50.42
SPC 6300 Lw = 6330 La	56.50
SPC 7100 Lw = 7130 La	65.01
SPC 9500 Lw = 9530 La	86.22
QXPA 1600 Lw	24.75
QXPB 1700 Lw	38.50
XPZ 587 Lw = 600 La	3.70
XPZ 687 Lw = 700 La	3.70
XPZ 710 Lw = 723 La	3.70
XPZ 737 Lw = 750 La	3.70
XPZ 750 Lw = 763 La	3.70
XPZ 760 Lw = 773 La	3.70
XPZ 772 Lw = 785 La	3.70
XPZ 787 Lw = 800 La	3.70
XPZ 825 Lw = 838 La	3.94
XPZ 837 Lw = 850 La	3.94
XPZ 850 Lw = 863 La	3.94
XPZ 862 Lw = 875 La	4.18
XPZ 887 Lw = 900 La	4.18
XPZ 900 Lw = 913 La	4.18
XPZ 937 Lw = 950 La	4.42
XPZ 950 Lw = 963 La	4.42
XPZ 987 Lw = 1000 La	4.82
XPZ 1037 Lw = 1050 La	4.82

XPZ 1087 Lw = 1100 La	5.06
XPZ 1120 Lw = 1133 La	5.06
XPZ 1137 Lw = 1150 La	5.43
XPZ 1162 Lw = 1175 La	5.43
XPZ 1187 Lw = 1200 La	5.48
XPZ 1200 Lw = 1213 La	5.48
XPZ 1237 Lw = 1250 La	5.48
XPZ 1287 Lw = 1300 La	5.94
XPZ 1320 Lw = 1333 La	6.01
XPZ 1387 Lw = 1400 La	6.31
XPZ 1400 Lw = 1413 La	6.31
XPZ 1437 Lw = 1450 La	6.71
XPZ 1462 Lw = 1475 La	6.71
XPZ 1487 Lw = 1500 La	6.71
XPZ 1537 Lw = 1550 La	7.24
XPA 570 Lw = 588 La	4.62
XPA 707 Lw = 725 La	5.06
XPA 732 Lw = 750 La	5.06
XPA 757 Lw = 775 La	5.06
XPA 782 Lw = 800 La	5.06
XPA 800 Lw = 812 La	5.06
XPA 807 Lw = 825 La	5.61
XPA 832 Lw = 850 La	5.61
XPA 850 Lw = 868 La	5.61
XPA 862 Lw = 880 La	5.61
XPA 882 Lw = 900 La	5.61
XPA 900 Lw = 918 La	5.61
XPA 907 Lw = 925 La	6.18
XPA 932 Lw = 950 La	6.18
XPA 950 Lw = 968 La	6.18
XPA 957 Lw = 975 La	6.18
XPA 975 Lw = 990 La	6.18
XPA 982 Lw = 1000 La	6.18
XPA 1007 Lw = 1025 La	6.97
XPA 1032 Lw = 1050 La	6.97
XPA 1060 Lw = 1078 La	6.97
XPA 1082 Lw = 1100 La	6.97
XPA 1107 Lw = 1125 La	7.02
XPA 1120 Lw = 1138 La	7.02
XPA 1132 Lw = 1150 La	7.22
XPA 1157 Lw = 1175 La	7.22
XPA 1180 Lw = 1198 La	7.74
XPA 1207 Lw = 1225 La	7.74

XPA 1232 Lw = 1250 La	7.74
XPA 1250 Lw = 1268 La	7.74
XPA 1257 Lw = 1275 La	8.10
XPA 1280 Lw = 1300 La	8.10
XPA 1307 Lw = 1325 La	8.38
XPA 1320 Lw = 1338 La	8.38
XPA 1332 Lw = 1350 La	8.71
XPA 1357 Lw = 1375 La	8.71
XPA 1382 Lw = 1400 La	8.71
XPA 1432 Lw = 1450 La	9.64
XPA 1457 Lw = 1475 La	9.64
XPA 1482 Lw = 1500 La	9.64
XPA 1500 Lw = 1518 La	9.64
XPA 1507 Lw = 1525 La	9.68
XPA 1532 Lw = 1550 La	9.68
XPA 1557 Lw = 1575 La	9.90
XPA 1582 Lw = 1600 La	9.90
XPA 1600 Lw = 1618 La	9.90
XPA 1600 Lw = 1618 La	9.90
XPA 1632 Lw = 1650 La	10.49
XPA 1682 Lw = 1700 La	10.49
XPA 1732 Lw = 1750 La	10.49
XPA 1750 Lw = 1768 La	10.65
XPA 1782 Lw = 1800 La	11.13
XPA 1800 Lw = 1818 La	11.13
XPA 1900 Lw = 1918 La	11.88
XPA 1932 Lw = 1950 La	13.29
XPA 2000 Lw = 2018 La	13.29
XPA 2332 Lw = 2350 La	14.41
XPA 3000 Lw = 3018 La	17.36
XPA 3150 Lw = 3168 La	18.92
XPB 1800 Lw = 1822 La	15.88
XPB 1850 Lw = 1872 La	15.88
XPB 2240 Lw = 2262 La	21.45
XPB 2360 Lw = 2382 La	22.29
XPB 2360 Lw = 2382 La	22.29
XPC 2000 Lw = 2030 La	36.30

Li = lungimea interioara
Lw = lungimea medie/primitiva
La = lungimea exterioara